

DONSlab
R. DONS* Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20230703/004
3. juli 2023
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Provested: TF Fællesskoven Hegnsvej 6	
Temperatur	13,7 °C	Prøvedato: 2023-06-12 Kl. 09:07	
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Smag*	Normal		
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		
UNDERLEVERANDØR			
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U_{rel}
PESTICIDER	Ikke påvist		
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01	0,10	LC/MS/MS 30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK, 504 af 14/05/2023.

Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Org. mikroforuren. er udført af SGS, akkr.nr. 401, rapport nr. 489945, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig; U_{rel} og S_i : Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

DONSlab
R. DONS* Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20230703/005
3. juli 2023
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: TF Søndervang Søndervangsvej 22	
Temperatur	14,1 °C	Prøvedato: 2023-06-12 Kl. 08:44	
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Smag*	Normal		
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		
UNDERLEVERANDØR			
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U_{rel}
PESTICIDER	Ikke påvist		
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01	0,10	LC/MS/MS 30%

Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

l.m.: Ikke målelig U_{rel} og S ; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER



Ebeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Analysereport nr. 20230718/012
18. juli 2023
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	14,9 °C	Provested:	udv.hane Fællesskoven 11
Lugt*	Ingen lugt	Provedato:	2023-07-10 Kl. 13:23
Smag*	Normal	Provetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Let gullig		
Udseende*	Klar		

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	99,9	250	DS/EN27888:2003	15%
Ilt O ₂	mg/l	10		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 504 af 14/05/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2023-05-08 rapport nr. 20230524/021K

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_i; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbeløkke Vandværk
udv.hane
Fællesskoven 11
Prøvedato: 2023-07-10 KL 13:23

Analysereport nr. 20230718/012
18. juli 2023
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Ikke påvist			
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01	0,10	LC/MS/MS	30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 504 af 14/05/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforuren. er udført af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 492978, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

l.m.: Ikke målbar, U_{rel} og S_j; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)



Karin Spanggaard, EH, laborant