

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Analysereport nr. 20231207/001
7. december 2023
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Provested: Afgang, værk Søndre Strandvej 2 Provedato: 2023-12-04 KL 10:09 Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006	
Temperatur	9,0 °C			
Lugt*	Ingen lugt			
Smag*	Normal			
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C CFU/mL	15	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C CFU/mL	1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i> pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.				
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering i.m.: Ikke målelig U _{gel} og S _r : Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)				
				 Karin Spanggaard, EH, laborant

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Analysereport nr. 20231207/002
7. december 2023
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: TF Fællesskoven Hegnvej 6 Prøvedato: 2023-12-04 KL 10:29 Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006		
Temperatur	7,8 °C				
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimal v. 22°C	CFU/mL	10	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimal v. 37°C	CFU/mL	2		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colliert18, MM0001	0,06
E. coli	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colliert18, MM0001	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig, U₉₅ og S₅: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Analysereport nr. 20231207/003
7. december 2023
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur	7,8 °C		Provested:	TF Søndervang Søndervangsvej 22	
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2023-12-04 Kl. 11:07	
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet	DS/EN ISO 19458:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _F
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	2		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Collert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	Collert18, MM0001	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)



Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING



Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Analysereport nr. 20231128/006
5. december 2023
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Skoletofte 7 Prøvedato: 2023-11-27 Kl. 12:02 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	10,6	°C		
Lugt*	Ingen lugt			
Smag*	Normal			
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	3	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Collert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	Collert18, MM0001	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	8,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU		0,12	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	105	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	0,010	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt	O ₂	mg/l	11		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2023-11-27 rapport nr. 20231128/005

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

l.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Analysereport nr. 20231128/003
5. december 2023
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: TF Fællesskoven Hegnsvvej 6 Prøvedato: 2023-11-27 KL 11:32 Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006			
Temperatur	9,0 °C				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _F	
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	5	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	4		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	1 !	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres. Tegn forklaring ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering i.m.: Ikke målelig U_{gel} og S_F; Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)					
				Karin Spanggaard, EH, laborant	