

MIKROBIOLOGISK KONTROL



Ebbelekke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Analysereport nr. 20230524/020
25. maj 2023
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur	8,8	°C	Provested:	TF Fællesskoven Hegnsvvej 6	
Lugt*	Ingen lugt		Provedato:	2023-05-08 KL 08:26	
Smag*	Normal		Provetager:	Laboratoriet	DS/EN ISO 19458:2006
Farve*	Let gullig				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kintal v. 22°C	CFU/mL	6	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kintal v. 37°C	CFU/mL	2		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colikert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colikert18, MM0001	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U₁₀ og S₂: Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant

MIKROBIOLOGISK KONTROL



Ebbelekke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

Analysereport nr. 20230524/023
25. maj 2023
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested:	TF Søndervang Søndervangsvej 22
Temperatur	9,9 °C	Prøvedato:	2023-05-08 KL. 09:14
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager:	Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006
Smag*	Normal		
Farve*	Let gullig		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	3	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colikert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colikert18, MM0001	0,06

--	--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022.	Oplysninger om analysedata kan rekvireres.
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering i.m.: Ikke målelig U _{sd} og S _r : Målesikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)	 Karin Spanggaard, EH, laborant