

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20240715/021
15. juli 2024
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: TF Fællesskoven Hegnvej 6 Prøvedato: 2024-07-10 KL 10:10 Prøvetager: Laboratoriet	DS/EN ISO 19458:2006
Temperatur	14,3 °C		
Lugt*	Ingen lugt		
Smag*	Normal		
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimalt v. 22°C	CFU/mL	8	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimalt v. 37°C	CFU/mL	3		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06

Kind

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20240715/020
15. juli 2024
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE		Provested: TF Søndervang Søndervangsvej 22 Provedato: 2024-07-10 Kl. 09:40 Provetager: Laboratoriet	DS/EN ISO 19458:2006
Temperatur	14,8 °C		
Lugt*	Ingen lugt		
Smag*	Normal		
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	2	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	6		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*