

Mikrobiologisk kontrol

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Analysereport nr. 20251106/024
06. november 2025
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Provetype:	Udskylningsprøve	
Temperatur	11,8	°C	Provested:	TF Fællesskoven Hegnsvvej 6 Fællesskoven	
Lugt*	Ingen lugt		Provedato:	2025-11-03 Kl. 10:35	
Smag*	Normal		Provetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _T
Kintal v. 22°C	cfu/ml	1	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kintal v. 37°C	cfu/ml	1	20	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiTest Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiTest Quanti Tray	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_T: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Karin Due, Laborant

Mikrobiologisk kontrol



DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Ebbeløkke Vandværk
Bronshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analysereport nr. 20251106/025
06. november 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					Provetype: Udslytningsprøve
Temperatur	12,0	°C			Provested: TF Søndervang Søndervangsvvej 22 Søndervang Provedato: 2025-11-03 KL 11:00 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	5	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	1	20	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	ColiTest Quanti-Tiny	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	ColiTest Quanti-Tiny	0,06
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.					
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U _{rel} og S _r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)			 Karin Due, Laborant		

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20251208/008
08. december 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Kvalitetskontrol og analyse af prøve	
Temperatur	11,3	°C	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Lugt*	Ingen lugt		Prøvested:	Køkken Skoletøften 5 Skoletøften
Smag*	Normal		Prøvedato:	2025-12-01 Kl. 10:44
Farve*	Ingen		Prøvetager:	Laboratoriet
Udseende*	Klar			DS/ISO5667-5:2006

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,9	7 - 8,5	D6/ENISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	100	250	D6/EN27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		D6/ISO 17289:2014	5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,001	0,1	D6/EN26777:2003	6 %

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{ref} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant

Driftskontrol

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland



DONSlab
R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analysereport nr. 20251217/003
29. december 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE		Provetype: Udslyngningsprøve	
Temperatur	11,2 °C	Provested: Afgang: værk EFT UV Søndre Strandvej 2 Ebbeløkke Vandværk	
Lugt*	Ingen lugt	Provedato: 2025-12-15 Kl. 11:04	
Smag*	Normal	Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_p
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	1	50	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1		DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiTest Quant Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiTest Quant Tray	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	100	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,15	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn mg/l	0,009	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 7150-2:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,007	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %
Nitrat	NO ₃ ⁻ mg/l	3,7	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_p: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Karin Due, Laborant