

Driftskontrol

Ebbeløkke Vandværk  
Brønshøj Strandvej 2  
4500 Nykøbing Sjælland



**DONSlab**  
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S  
Blokken 43  
3460 Birkerød  
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20250612/034  
13. juni 2025  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

|                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                     |                                 |                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| DIREKTE UNDERSØGELSE                                                                                                                                                                       |                                   | Provetype: Udskyningsprøve                                          |                                 |                                 |                  |
| Temperatur                                                                                                                                                                                 | 11,3 °C                           | Provested: Afgang, værk<br>Søndre Strandvej 2<br>Ebbeløkke Vandværk |                                 |                                 |                  |
| Lugt*                                                                                                                                                                                      | Ingen lugt                        | Provedato: 2025-05-19 Kl. 10:08                                     |                                 |                                 |                  |
| Smag*                                                                                                                                                                                      | Normal                            | Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006                          |                                 |                                 |                  |
| Farve*                                                                                                                                                                                     | Ingen                             |                                                                     |                                 |                                 |                  |
| Udseende*                                                                                                                                                                                  | Klar                              |                                                                     |                                 |                                 |                  |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE                                                                                                                                                                |                                   | RESULTAT                                                            | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE                          | S <sub>r</sub>   |
| Kimtal v. 22°C                                                                                                                                                                             | cfu/ml                            | 6                                                                   | 50                              | DS/EN ISO 6222:1:2002           | 0,15             |
| Kimtal v. 37°C                                                                                                                                                                             | cfu/ml                            | 1                                                                   | 5                               | DS/EN ISO 6222:1:2002           | 0,15             |
| Coliforme bakterier                                                                                                                                                                        | MPN/100 ml                        | < 1                                                                 | i. m.                           | ColiTest Quanti-Tray            | 0,06             |
| E. coli                                                                                                                                                                                    | MPN/100 ml                        | < 1                                                                 | i. m.                           | ColiTest Quanti-Tray            | 0,06             |
| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE                                                                                                                                                               |                                   | RESULTAT                                                            | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE                          | U <sub>rel</sub> |
| pH                                                                                                                                                                                         | pH                                | 7,9                                                                 | 7 - 8,5                         | DS/EN ISO 10523:2012            |                  |
| Ledningsevne                                                                                                                                                                               | mS/m                              | 98,3                                                                | 250                             | DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C) | 15 %             |
| Ilt                                                                                                                                                                                        | O <sub>2</sub> mg/l               | 11                                                                  |                                 | DS/ISO 17289:2014               | 5 %              |
| Jern, total                                                                                                                                                                                | Fe mg/l                           | 0,108                                                               | 0,2                             | DS259 med ICP                   | 10 %             |
| Mangan, total                                                                                                                                                                              | Mn mg/l                           | 0,004                                                               | 0,05                            | DS259 med ICP                   | 5 %              |
| Ammonium*                                                                                                                                                                                  | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l | 0,001                                                               | 0,05                            | ISO 71502                       | 15 %             |
| Nitrit                                                                                                                                                                                     | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l | 0,004                                                               | 0,01                            | DS/EN 26777:2003                | 6 %              |
| Chlorid                                                                                                                                                                                    | Cl <sup>-</sup> mg/l              | 103                                                                 | 250                             | DS/EN ISO 10304-2               | 10 %             |
| Nitrat                                                                                                                                                                                     | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l | < 0,3                                                               | 50                              | DS/EN ISO 10304-2               | 10 %             |
| Natrium                                                                                                                                                                                    | Na <sup>+</sup> mg/l              | 105                                                                 | 175                             | DS259 med ICP                   | 15 %             |
| 1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedata kan rekvireres.                                                                                   |                                   |                                                                     |                                 |                                 |                  |
| Tegn forklaring:<br>! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.<br>i.m.: Ikke målelig. U <sub>rel</sub> og S <sub>r</sub> : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) |                                   |                                                                     |                                 |                                 |                  |
| <div><br/>Karin Due, Laborant</div>                                                                   |                                   |                                                                     |                                 |                                 |                  |

## Mikrobiologisk kontrol

Ebbeløkke Vandværk  
Brønshøj Strandvej 2  
4500 Nykøbing Sjælland



Analyserapport nr. 20250620/005  
20. juni 2025  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE        |            |          | Provetype:                      | Udskylningsprøve                             |                   |
|-----------------------------|------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Temperatur                  | 11,3       | °C       | Provested:                      | TF Fællesskoven<br>Hegnvej 6<br>Fællesskoven |                   |
| Lugt*                       | Ingen lugt |          |                                 |                                              |                   |
| Smag*                       | Normal     |          | Provedato:                      | 2025-05-19 Kl. 10:52                         |                   |
| Farve*                      | Ingen      |          | Provetager:                     | Laboratoriet                                 | DS/ISO5667-5:2006 |
| Udseende*                   | Klar       |          |                                 |                                              |                   |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE |            | RESULTAT | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE                                       | S <sub>T</sub>    |
| Kimtal v. 22°C              | cfu/ml     | 4        | 200                             | DS/EN ISO 6222, 1:2002                       | 0,15              |
| Kimtal v. 37°C              | cfu/ml     | 1        | 20                              | DS/EN ISO 6222, 1:2002                       | 0,15              |
| Coliforme bakterier         | MPN/100 ml | < 1      | i . m .                         | Colibact Quant Tray                          | 0,06              |
| <i>E. coli</i>              | MPN/100 ml | < 1      | i . m .                         | Colibact Quant Tray                          | 0,06              |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:  
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.  
i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, Laborant

## Mikrobiologisk kontrol

Ebbeløkke Vandværk  
Brønshøj Strandvej 2  
4500 Nykøbing Sjælland

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Analysereport nr. 20250620/004  
20. juni 2025  
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

|                                                                                                                          |            |          |                                 |                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| RAPPORTEN MÅ KUN GENGIVES I UDDRAG, HVIS LABORATORIET MÅ GODKENDES UDDRAGET. RESULTATER GÆLDER UBEREKNET/UNDERSØGT PROBE |            |          |                                 |                                                  |                |
| DIREKTE UNDERSØGELSE                                                                                                     |            |          | Provetype:                      | Udskylningsprøve                                 |                |
| Temperatur                                                                                                               | 11,8       | °C       | Provested:                      | TF Sondervang<br>Sondervangsvej 22<br>Sondervang |                |
| Lugt*                                                                                                                    | Ingen lugt |          | Provedato:                      | 2025-05-19 Kl. 10:05                             |                |
| Smag*                                                                                                                    | Normal     |          | Provetager:                     | Laboratoriet                                     |                |
| Farve*                                                                                                                   | Ingen      |          |                                 | DS/ISO5667-5:2006                                |                |
| Udseende*                                                                                                                | Klar       |          |                                 |                                                  |                |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE                                                                                              |            | RESULTAT | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE                                           | S <sub>r</sub> |
| Kimtal v. 22°C                                                                                                           | cfu/ml     | 1        | 200                             | DS/EN ISO 6222, 1:2002                           | 0,15           |
| Kimtal v. 37°C                                                                                                           | cfu/ml     | < 1      | 20                              | DS/EN ISO 6222, 1:2002                           | 0,15           |
| Coliforme bakterier                                                                                                      | MPN/100 ml | < 1      | i . m .                         | Collett Quanti Tray                              | 0,06           |
| E. coli                                                                                                                  | MPN/100 ml | < 1      | i . m .                         | Collett Quanti Tray                              | 0,06           |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, Laborant