

Mikrobiologisk kontrol

Ebbeløkke Vandværk
Bronshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland



DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analysereport nr. 20250704/003
04. juli 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Provetype: Udsylningsprøve			
Temperatur	14,3 °C	Provested: TF Fællesskoven Hegnsvvej 6 Fællesskoven			
Lugt*	Ingen lugt	Provedato: 2025-07-01 Kl. 08:52			
Smag*	Normal	Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006			
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _p
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	3	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i. m.	Colilert Quanti-Tiny	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i. m.	Colilert Quanti-Tiny	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_p: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Karin Due, Laborant

Mikrobiologisk kontrol

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analysereport nr. 20250704/004
04. juli 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Provetype:	Udskylningsprøve	
Temperatur	15,0	°C	Provested:	TF Sondervang Sondervangsvej 22 Sondervang	
Lugt*	Ingen lugt		Provedato:	2025-07-01 Kl. 09:30	
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _T
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	1	200	DS/ISO 6222:1:2002	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/ISO 6222:1:2002	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i. m.	ColiMax Quanti-Tiny	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i. m.	ColiMax Quanti-Tiny	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_T: Målesikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, Laborant

DONSlab
R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20250704/002
04. juli 2025
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE			Provetype:	Udskylningsprøve
Temperatur	15,2	°C	Provested:	Køkken Fællesskoven 11 Fællesskoven
Lugt*	Ingen lugt		Provedato:	2025-07-01 Kl. 09:07
Smag*	Normal		Provetager:	Laboratoriet
Farve*	Ingen			DS/ISO5667-5:2006
Udseende*	Klar			

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	7,9	15	DS/ENISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,22	1	DS/ENISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,7	7 - 8,5	DS/ENISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	110	250	DS/EN 27888:2003 mod (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂	mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,028	0,2	DS 225:1939, mod	10 %

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Karin Due, *Laborant*