DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Bløkken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Gruppe A+B parametre

Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl

Ebbelokke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260617/001
17. juni 2026
Blad 1 af 5

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	17,4	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-05-26 Kl. 09:25	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Køkken Fællesskoven Fællesskoven 20	Prøvetype:	Straksprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	71	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i.m.	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	8,7	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,10	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,8	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	105	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	10		DS/ISO 17289:2014	5 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C	mg/l	3,9	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	< 0,01	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn	mg/l	0,002	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0,012	0,05	ISO 7150/2:1984	15 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %
Natrium	Na^+	mg/l	115	175	DS/EN ISO 11885:2009	15 %
Fluorid	F^-	mg/l	0,99	1,5	DS/EN ISO 10304-1:2009	15 %
Chlorid	Cl^-	mg/l	116	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Nitrat	NO_3^-	mg/l	4,0	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Sulfat	SO_4^{2-}	mg/l	18	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %

UORG. SPORSTOFFER			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Aluminium	Al	µg/l	20	200	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Bor	B	µg/l	530	1000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Kobber	Cu	µg/l	29	2000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Zink	Zn	µg/l	42	3000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

Ebbelokke Vandværk
Køkken
Fællesskoven
Prøvedato: 2026-05-26 Kl. 09:25

Analyserapport nr. 20260617/001
17. juni 2026

UNDERLEVERANDØR			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
UORG. SPORSTOFFER						
Antimon	Sb	µg/l	< 0,02	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Arsen	As	µg/l	< 0,03	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Bly	Pb	µg/l	0,78	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cadmium	Cd	µg/l	0,0095	3	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Chrom, total	Cr	µg/l	< 0,03	25	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kobolt	Co	µg/l	0,041	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kviksølv	Hg	µg/l	< 0,001	1	Atomfluorescens	20 %
Nikkel	Ni	µg/l	0,22	20	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Selen	Se	µg/l	< 0,05	10	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Uran	U	µg/l	< 0,01	10	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cyanid CN, total	CN-	µg/l	< 1	50	DS/EN ISO 14403	15 %
AROMATER			Påvist			
Benzen		µg/l	0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
KLORERÈDE OPLØSNINGSMIDLER			Ikke Påvist			
Dichlormetan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,2-dichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
cis-1,2-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
trans-1,2-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1-Trichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2-Trichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1,2-Tetrachlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2,2-Tetrachlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Trichlormethan (Chloroform)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Vinylchlorid		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
PAH-FORBINDELSER			Ikke Påvist			
Fluoranthen		µg/l	< 0,005	0,1	GC/MS	30 %
Benz(b)fluoranthen		µg/l	< 0,005		GC/MS	30 %
Benz(k)fluoranthen		µg/l	< 0,005		GC/MS	30 %
Benz(a)pyren		µg/l	< 0,003	0,01	GC/MS	30 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren		µg/l	< 0,005		GC/MS	30 %
Benz(ghi)perylen		µg/l	< 0,005		GC/MS	30 %
PAH-forb. (sum af 4)*		µg/l	< 0,1	0,1	Beregnet	
FENOLER			Ikke Påvist			

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2026-04634602, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

Ebbelokke Vandværk
Køkken
Fællesskoven
Provedato: 2026-05-26 Kl. 09:25

Analyserapport nr. 20260617/001
17. juni 2026

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
FENOLER		Ikke Påvist			
Bisphenol A	µg/l	< 0,01	2,5	GCMS	40 %
KLOR-FENOLER		Ikke Påvist			
Pentachlorphenol	µg/l	< 0,01	0,01	GCMSMS	30 %
ANDRE ORGANISKE STOFFER		Ikke Påvist			
Trifluoreddikesyre, TFA	µg/l	< 0,05	9	LCMSMS	30 %
Acrylamid	µg/l	< 0,05	0,1	LCMSMS	30 %
Epichlorhydrin	µg/l	< 0,05	0,1	DS/ISO 15680:2004	20 %
PFAS-FORBINDELSER		Ikke Påvist			
Perfluorobutanoate, PFBA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorpentansyre, PFPeA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorhexansyre, PFHxA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS	µg/l	< 0,00005		LCMSMS	50 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluoroktansyre, PFOA	µg/l	< 0,00005		LCMSMS	50 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	µg/l	< 0,00005		LCMSMS	50 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS)	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perflourononansyre, PFNA	µg/l	< 0,00005		LCMSMS	50 %
Perfluornonansulfonsyre, PFNS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorodecansyre, PFDA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluordecansulfonsyre, PFDS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS	µg/l	< 0,001		LCMSMS	50 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS*	µg/l	< 0,001	0,002	Beregnet	
PFAS (sum af 22)*	µg/l	< 0,1	0,1	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2026-04634602, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

Ebbelokke Vandværk
Køkken
Fællesskoven
Prøvedato: 2026-05-26 Kl. 09:25

Analyserapport nr. 20260617/001
17. juni 2026

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Ikke Påvist			
2,4-dichlorphenol	µg/l	< 0,01	0,1	GCMSMS	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre (CGA 369873)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
2,6-DCPP	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
2,6-Dichlorbenzosyre	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
LM6 (SYN545666)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
LM5 (CGA 324007)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
t-Sulfinyleddikesyre	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Alachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
AMPA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Atrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Desethylatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Desethyldesisopropylatrazin (DEIA)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Didealkylhydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
BAM	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Bentazon	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Dichlorprop	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Dimethachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Dimethachlor OA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2026-04634602, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

Ebbeløkke Vandværk
Køkken
Fællesskoven
Prøvedato: 2026-05-26 Kl. 09:25

Analyserapport nr. 20260617/001
17. juni 2026

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
PESTICIDER		Ikke Påvist			
Ethylenthiourea	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Glyphosat	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Hexazinon	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Imazalil	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
LM3	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
LM4	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Mechlorprop	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metalaxyl	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
CGA108906	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
CGA62826	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metaldehyd	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metamitron-desamino	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metazachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metazachlor OA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metribuzin	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Monuron	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Pentachlorbenzen	µg/l	< 0,01	0,1	GCMSMS	30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Propachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
Simazin	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
LM1	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
LM2	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP)	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
4-Nitrophenol	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %
1,2,4-Triazol	µg/l	< 0,01	0,1	LCMSMS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2026-04634602, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Kontrol af organiske mikroforureninger

Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260720/007
20. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur	15,0	°C	Prøvedato:	2026-07-07 Kl. 09:23	Prøvematrice: Drikkevand
Lugt*	Ingen lugt		Prøvested:	Målerbrønd Fællesskoven 20 Fællesskoven	Prøvetype: Udskylningsprøve
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen		Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode: DS/ISO5667-5:2006
Udseende*	Klar				

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
AROMATER		Ikke Påvist			
Benzen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Toluen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Ethylbenzen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
M+P-xylen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
O-xylen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Xylener (o-, p- og m-xylen)	µg/l	< 0,040		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Naphthalen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
KLORERÉDE OPLØSNINGSMIDLER		Ikke Påvist			
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,1,2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Vinylchlorid	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1-dichlorethylen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
trans-1,2-dichlorethylen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
cis-1,2-dichlorethylen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,2-dichlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Dichlormetan	µg/l	< 0,10	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr: 361, Kopi af rapport, 170361/26 kan rekvireres

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Bløkken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Kontrol af organiske mikroforureninger

Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260720/006
20. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur	16,0	°C	Prøvedato:	2026-07-07 Kl. 09:12	Prøvematrice: Drikkevand
Lugt*	Ingen lugt		Prøvested:	Køkken Fællesskoven 20 Fællesskoven	Prøvetype: Udskylningsprøve
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen		Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode: DS/ISO5667-5:2006
Udseende*	Klar				

UNDERLEVERANDØR		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
AROMATER		Ikke Påvist			
Benzen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Toluen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Ethylbenzen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
M+P-xylen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
O-xylen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Xylener (o-, p- og m-xylen)	µg/l	< 0,040		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Naphthalen	µg/l	< 0,020		DS/EN ISO 10301:2000	20 %
KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER		Ikke Påvist			
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1,1,2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Vinylchlorid	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,1-dichlorethylen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
trans-1,2-dichlorethylen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
cis-1,2-dichlorethylen	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
1,2-dichlorethan	µg/l	< 0,020	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %
Dichlormetan	µg/l	< 0,10	1	DS/EN ISO 10301:2000	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr. 361, Kopi af rapport, 170360/26 kan rekvireres

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)

Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket

Ebbeløkke Vandværk
Bronshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260713/021
13. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	11,9	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-07-06 Kl. 10:53	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Afgang, værk Søndre Strandvej 2 Ebbeløkke Vandværk	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	3	50	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	1		DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	9,2	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,14	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	100	250	DS/EN 27888:2003 mod (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	10		DS/ISO 17289:2014	5 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C	mg/l	3,9	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,018	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn	mg/l	0,004	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium	NH_4^+	mg/l	0,028	0,05	ISO 7150/2:1984	15 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	0,002	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %
Calcium	Ca^{2+}	mg/l	70	200	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Magnesium	Mg^{2+}	mg/l	39	50	DS/EN ISO 11885:2009	15 %
Natrium	Na^+	mg/l	113	175	DS/EN ISO 11885:2009	15 %
Chlorid	Cl^-	mg/l	117	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Nitrat	NO_3^-	mg/l	3,9	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Sulfat	SO_4^{2-}	mg/l	18	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Hårdhed, total		°dH	18	5 - 30	Beregnet	5 %
Svovlbrinte	H_2S	mg/l	< 0,02		DS 278	15 %
Methan*	CH_4	mg/l	< 0,01		HS GC/FID	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Mikrobiologisk kontrol

Drikkevandskontrol, udtaget på ledningsnettet

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260709/010
09. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	14,6	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-07-06 Kl. 09:42	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	TF Fællesskoven, Før UV Hegnsvej 6 Fællesskoven	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/EN ISO 19458:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	7	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
UV-Transmittans v. 254 nm*	pct	82		Spektrofotometri	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Mikrobiologisk kontrol

Drikkevandskontrol, udtaget på ledningsnettet

Ebbelokke Vandværk
Bronshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260709/008
09. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	15,6	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-07-06 Kl. 10:02	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	TF Søndervang, Før UV Søndervangsvej 22 Søndervang	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/EN ISO 19458:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
UV-Transmittans v. 254 nm*	pct	82		Spektrofotometri	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Gruppe A parametre

Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl

Ebbelokke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260709/012
09. juli 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	17,2	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvedato:	2026-07-06 Kl. 10:19	Prøvematrice:	Drikkevand
Prøvested:	Køkken Vestre Havnevej 39 Havnen	Prøvetype:	Straksprøve
Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	< 1	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i.m.	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	8,6	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,07	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	110	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O_2	mg/l	9,9		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,020	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, *Laborant*